



### Röda Tea lights 1987-550 återkallas

Röda Tea lights 1987-550 återkallas på grund av att batterier innehåller bly i lödningar över godkända haltgränser. Gäller produkter producerade år 2012 och markerat som bild ovan " KL1230".

Kontakta Konstsmide för fullständig återbetalning.

Konstsmide uppmanar alla kunder som har köpt röda Tea lights med artikelnummer 1987-550 markerat med "KL1230" att sluta använda produkten och kontakta Konstsmide för fullständig återbetalning.

Artikeln ska returneras till Konstsmide för full återbetalning. Inget kvitto behövs. Våra kunders säkerhet är vår främsta prioritet. Vi ser allvarligt på detta och har därför valt att återkalla produkten.

För mer information kontakta Konstsmide direkt på [info@konstsmide.se](mailto:info@konstsmide.se). Konstsmide ber om ursäkt för eventuella besvär som denna återkallelse kan orsaka.